








NECESIDADES DE CONTRATACIÓN Y RECEPCIÓN DE PROFORMAS



[Buscador](#) > NIC-1768188830001-2022-01229

Detalle de Necesidad de Contratación





Datos del Proceso

-  **Nombre Entidad:** AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO
-  **Tipo de necesidad:** Ínfimas Cuantías
-  **Código Necesidad de Contratación:** NIC-1768188830001-2022-01229
-  **Estado de la necesidad:** Finalizada
-  **Objeto de compra:**
Adecuación y mantenimiento de arcos de desinfección ubicados en puntos de control fronterizo Macará y Zapotillo y, punto de control interno Puyango
-  **Fecha de Publicación de la Necesidad:**
2022-11-23 12:35:00
-  **Fecha Límite para la entrega de Proformas:**
2022-11-24 12:36:00

Funcionario Encargado

-  **Nombre:** Ing. Bolivar Ponton
-  **Correo Electrónico:**
bolivar.ponton@agrocalidad.gob.ec

Lugar de entrega

-  **Provincia:** LOJA
-  **Cantón:** LOJA
-  **Parroquia:** EL SAGRARIO
-  **Dirección:** AV. Turunuma y Cadiz

Detalle del objeto de compra

No.	CPC	Descripción del Producto		Unidad	Cantidad
1	871100212	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES Y COMPONENTES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	MANTENIMIENTO ARCOS DE DESINFECCION. REVISAR DOCUMENTACION ADJUNTA	Unidad	1.00

Estimado usuario, de requerir mayor información con respecto a los bienes, servicios u obras de la necesidad de Contratación puede ponerse en contacto con el responsable de la contratación.

Forma de Pago

TRANSFERENCIA ESIGEF

Documentos Anexos

ARCHIVO QUE CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TÉRMINOS DE REFERENCIA	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
Terminos de Referencia	

Proveedores

No.	RUC/ID	Razón Social
1	1102891130001	RUIZ BERMEO ANTONIO ELISEO
2	1104272594001	PALACIO SERRANO JOSE ANDRES

